

### 施工现场混凝土试块制作经验交流





01 试块制作的重要性

02 试块制作标准操作流程

03 常见问题分析及讨论



## 长沙市住房和城乡建设局文件

长住建发〔2021〕13号

长沙市住房和城乡建设局 关于进一步加强全市建设工程混凝土 质量管理工作的通知


#### 1.试块制作的重要性


混凝土试块反映结构实体质量进而反映一个工程的工程质量。根据13号文件,如果混凝土试块强度检测不合格,要求项目立即停工,将为项目造成巨大损失。同时,长沙市已全面上线监管服务系统,对混凝土取样的真实性及覆盖程度提出了严格要求。因此,做好混凝土试块也就变的尤为重要。



**1.源头监管**:监管精确到以生产线为单位,通过混凝土生产线搅拌楼安装实时数据采集专用监控设备(黑匣子)与生产控制系统无缝连接,完成投料数据采集,并据此逐车在监管服务系统中打印"预拌混凝土运输单",实行"一车一单"管理。










**2.施工现场取样监管**:施工单位根据"预拌混凝土运输单"逐车进行进场验收。施工单位的取样员、监理单位的见证员通过智能手机客户端实现样品取样、见证过程的人脸验证、GPS定位、拍照,形成现场取样信息与现场见证信息,制作混凝土试件,植入RFID芯片完成送检样品的唯一性标识。试块的真实性要求进一步加强



3.检测监管:通过对第三方检测机构的检测过程进行全程监督,记录压力机加荷曲线,在试件开始试验时和破型试验结束时自动抓拍照片,加荷曲线图和自动抓拍照片作为原始记录存档,试验数据自动采集,结果实时上传。对检测过程和检测结果的真实性提出更高要求。





4.试块异常监管:预拌混凝土试块的异常检测结果**第一时间通过手机客户端自动推送至项目建设、施工、监理单位** 

和质量监督机构,使相关单位第一时间掌握预拌混凝土质量真实情况,并及时对异常数据进行处理。








#### 1.2长沙市质监站对异常试块处理要求

1.在建项目地基与基础、主体结构施工过程中,预拌混凝土浇筑后发生有害裂缝超过安全评估极限,耐久性指标不合格,7d混凝土标准养护试件抗压强度未达到指标值,28d混凝土标准养护试件、结构实体同条件养护试件抗压强度未达到标准值等情况之一的,监督组应督促项目立即停工。由建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、预拌混凝土生产企业、第三方检测单位和有关专家分析原因。



第三方检测机构必须由建设单位委托,不能选用原见证取样检测单位。检测鉴定报告不满足相关规范要求的,不能作为验收依据。

#### 1.2长沙市质监站对异常试块处理要求

- 2.施工单位应建立混凝土试件异常检测数据处理台账,台账中应明确异常数据处理方式和验收结论。施工单位项目技术负责人、专业监理工程师、建设单位负责人应在验收结论中签字。混凝土试件异常检测数据未处理,未将整改验收结论录入"长沙市预拌混凝土和检测监管服务系统"的,不得进行地基与基础、主体结构分部验收。
- 3.在日常的监督抽查过程中,发现项目混凝土试件异常检测数据较多或与设计值相差较大的,应将该项目纳入监督抽测范围并及时汇总至检测监督部。
- **4.**对混凝土试件异常检测数据较多的项目,不得推荐质量管理标准化考评优良,不得推荐参评结构优良。对混凝土试件异常检测数据较多且持续出现的项目,质量管理标准化考评为不合格,情节严重的,对相关责任单位及责任人认定不良行为记录。

# 试块制作标准操作流程

#### 2.1混凝土试块11步制作方法

一定



指定人员上岗,操作人员不宜换动频繁。项目部要选择有一定技术素质,有较强责任心的同志来做试块。

二刷



各试模的各相邻面的不 垂直度不应超过±0.5°。 隔离剂要涂刷均匀,沉 淀的油渍要抹干净。试 模缺角或破损后不得再 用,以免影响强度。 三查



浇筑及取样前,取样人员要认真检查配合比单、混凝土小票上的施工部位、砼强度等级等与设计要求是否一致。

#### 四测



搅拌车进入施工现场后, 应及时检测其坍落度。

#### 五选



制作试块前,应按规范要求,在监理的见证下, 共同挑选砼料。其混凝土必须从搅拌车1/4~ 3/4处随机抽样。

#### 六拌



试块样料选好后,应二次手工拌合均匀。取样的混凝土拌合物应至少用铁锹来回拌合三次。

#### 七捣



分两层入模捣实,捣棒是长600m, 直径16mm的圆钢,端部为半球形。按 螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插 捣时保持垂直,插捣底层时,捣棒应 达到试模底面;插捣上层时应穿入下 层2~3cm,每层插捣为27次。插捣完 后,用皮锤轻轻敲击试模四周,直至 插捣棒的孔洞消失为止。

#### 八排



用抹刀沿试模内壁反复穿插,排除试块内部的空气。 刮除多余的混凝土,试件 表面宜略高于试模。试块 表面在收光时,注意料浆 饱满,防止砼由于塑性变 形而造成出现凹陷状况。

#### 九盖



在混凝土临近初凝时进行抹面, 沿试模口表面抹平压光。因终 凝前一般置于原地或露天,为 了防止内部水分蒸发而影响水 泥的水化速度,应及时用塑料 布将试块覆盖严实,防止内部 水分蒸发而影响水泥的水化速 度。

#### 十养



试块硬化拆模后,应及时送往温度20±2℃、湿度为95%以上的标准养护室进行养护。如果是同条件养护试块,成型后即应覆盖其表面,试件的拆模时间与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。

#### 十一送



在试块到龄期时,将试块从标养室取出,擦干水分,送检测单位进行检测。切忌试块的漏送,那样将给工作带来很多不必要的麻烦。

#### 2.2混凝土试块制作流程

针对混凝土试块制作流程,我司特别制作混凝土试块制作教学视频,微信扫描二维码可在线观看。








#### 3.1 混凝土自身坍落度偏大

为施工方便, 泵送混凝土坍落度往往偏大, 对工程实体强度影响不大, 但制作试块时往往因为骨料沉底、浆体上浮造成试块成型不均匀, 抗压强度波动较大。





#### 3.1 混凝土自身坍落度偏大

初步振捣密实后,用小铲除 去浮浆,然后重新补充骨料 较多的混凝土料,再次插捣 密实,密实后等待二次收面、 规定龄期后拆模。

#### (除去部分浮浆)



(补充骨料较多的混凝土)





#### 3.2 取样不均匀

搅拌车进入施工现场后,应 及时检测其坍落度,坍落度 过大时不宜做混凝土试块。 取样前应快速转动罐体,使 罐内混凝土搅拌均匀,且应 从搅拌车放料的1/4~3/4处随 机抽样。





#### 3.3 长距离拖运

很多项目存在试块制作地点与 混凝土浇筑地点不一致的情况, 流动度较大的混凝土在斗车中 长距离拖运,势必造成混凝土 骨料下沉, 浆体上浮, 即骨浆 分离,如果不能二次搅拌均匀, 必然导致成型的试块不均匀, 强度不足。



#### 3.4 缺量、场地不平整

项目经常出现试块制作 时装料不足,或由于场 地不平而导致跑料,导 致实际试块尺寸偏小, 抗压强度实验时,会因 受压面小于标准值而导 致抗压强度值偏小,试 块强度不合格率增大。







#### 3.5 振捣不充分

均匀两层入模具,捣棒按螺旋方向 从边缘向中心均匀进行插捣。且捣 棒应保持垂直。插捣底层时,捣棒 应达到试模底面;插捣上层时应穿 入下层2~3cm。每层插捣次数一般 为27次。插捣完后,用皮锤轻轻敲 击试模四周,直至插捣棒的孔洞消 失为止, 刮除多余的混疑土。





#### 3.6 养护条件不达标

试块硬化拆模后,应及时送往 温度20±2℃、湿度为95%以上 的标准养护室时行养护。如果 是同条件养护试块,成型后即 应覆盖其表面,试件的拆模时 间与实际构件的拆模时间相同, 拆模后,试件仍需保持同条件 养护。





#### 3.6 随意堆叠、堆放

试块未硬化时随意堆放堆叠, 会使得混凝土在塑性阶段变形、 开裂等,导致强度下降。硬化 后随意堆叠、堆放在室外,室 外环境替代了标准养护环境, 可能导致强度过高或者过低。






#### 3.7 试模破损或变形

试模破损或者变形会导致成形 质量差,试块尺寸不标准,导 致混凝土抗压强度出现偏差, 可能使同一组试块强度无效或 者抗压强度偏低。高标号混凝 土宜使用钢模成形。









#### 3.8 检测单位使用仪器有误

GB/50081要求,试件破坏载荷 宜大于压力机全量程的20%, 且宜小于压力机全量程的80%。 如试块强度超过检测仪器量程, 会导致混凝土强度出现偏差, 检测结果有误。

- 5.0.3 试验仪器设备应符合下列规定。
  - 1 压力试验机应符合下列规定:
    - 1) 试件破坏荷载宜大于压力机全量程的 20%且宜小于压力机全量程的 80%;
    - 2) 示值相对误差应为±1%;
    - 应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应 能均匀、连续地加荷;
    - 4) 试验机上、下承压板的平面度公差不应大于 0.04mm; 平行度公差不应大于 0.05mm; 表面硬度不应小于 55HRC; 板面应光滑、平整,表面粗糙度 R<sub>a</sub>不应大 于 0.80μm;
    - 5) 球座应转动灵活; 球座宜置于试件顶面, 并凸面朝上;
    - 6) 其他要求应符合现行国家标准《液压式万能试验机》 GB/T 3159 和《试验机通用技术要求》GB/T 2611 的 有关规定。